

—: प्रमाण पत्र :—

डी0पी0एस0 वर्ल्ड स्कूल गौमत चौराहा पलवल रोड़ तहसील खैर,
विकास खण्ड—खैर जनपद—अलीगढ़ के विद्यालय भवन की जांच के अन्तर्गत एक
मंजिल भवन की बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

क0सं0	विद्यालय भवन की जांच हेतु बिन्दु	आख्या
1.	विद्यालय भवन की अद्यतन स्थिति	सन्तोष जनक
2.	विद्यालय भवन में पेयजल की स्थिति	सन्तोष जनक
3.	विद्यालय में पहुंचने हेतु सम्पर्क मार्ग की स्थिति	सन्तोष जनक

उपरोक्त विद्यालय भवन प्रथम दृष्टया नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के
मानकों के अनुरूप वर्तमान में सुरक्षित एवं सन्तोषजनक प्रतीत होता है। भविष्य में भवन
का निरीक्षण तकनीकी एजेन्सी से कराते हुये जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जाये।
किसी भी दुर्घटना हेतु विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।



अवर अभियन्ता

प्रा0ख0, लो0नि0वि0 अलीगढ़